DIAGRAMS IRIS DAMPER

$$q_v = \sqrt{\Delta p_m}$$



POS	K
1.0	10.4
1.5	7.9
2.0	7.5
2.5	6.6
3.0	6.0
3.5	5.2
4.0	4.5
4.5	3.8
5.0	3.4
5.5	2.9
6.0	2.5
6.5	2.1
7.0	1.7
7.5	1.2
8.0	0.9



POS	K
1.0	13.8
1.5	10.4
2.0	8.8
2.5	7.3
3.0	6.5
3.5	5.5
4.0	4.7
4.5	4.0
5.0	3.5
5.5	3.1
6.0	2.7
6.5	2.2
7.0	1.5



POS	K
1.0	22.1
1.5	17.2
2.0	14.8
2.5	13.4
3.0	12.5
3.5	11.5
4.0	10.7
4.5	9.5
5.0	8.5
5.5	7.5
6.0	6.8
6.5	5.6
7.0	4.9
7.5	4.0
8.0	3.5



POS	K
1.0	22.1
1.5	17.2
2.0	14.8
2.5	13.4
3.0	12.5
3.5	11.5
4.0	10.7
4.5	9.5
5.0	8.5
5.5	7.5
6.0	6.8
6.5	5.6
7.0	4.9
7.5	4.0
8.0	3.5



POS	K
1.0	44.2
1.5	36.6
2.0	30.9
2.5	26.9
3.0	23.2
3.5	20.6
4.0	18.2
4.5	15.9
5.0	14.0
5.5	12.3
6.0	11.0
6.5	9.6
7.0	8.4
7.5	6.5
8.0	5.0



POS	K
1.0	64.4
1.5	53.5
2.0	45.6
2.5	41.8
3.0	38.7
3.5	34.5
4.0	30.7
4.5	27.3
5.0	24.1
5.5	21.4
6.0	18.4
6.5	15.8
7.0	12.8
7.5	10.9
8.0	8.9



POS	K
1.0	118.0
1.5	88.3
2.0	70.0
2.5	64.5
3.0	58.7
3.5	53.0
4.0	45.1
4.5	42.4
5.0	37.0
5.5	33.3
6.0	30.0
6.5	25.9
7.0	21.8
7.5	19.0
8.0	15.8



POS	K
1.0	118.0
1.5	88.3
2.0	70.0
2.5	64.5
3.0	58.7
3.5	53.0
4.0	45.1
4.5	42.4
5.0	37.0
5.5	33.3
6.0	30.0
6.5	25.9
7.0	21.8
7.5	19.0
8.0	15.8



POS	K
1.0	131.0
2.0	102.0
3.0	88.3
4.0	67.3
5.0	52.7
6.0	38.5
7.0	28.4
8.0	15.5



POS	K
1.0	230.0
2.0	177.0
3.0	146.0
4.0	112.0
5.0	88.5
6.0	66.6
7.0	48.0
8.0	30.0



POS	K
1.0	451.0
2.0	297.0
3.0	238.0
4.0	169.0
5.0	127.0
6.0	91.6
7.0	62.8
8.0	35.1



POS	K
1.0	489.0
2.0	402.0
3.0	344.0
4.0	267.0
5.0	217.0
6.0	170.0
7.0	122.0
8.0	73.7